




KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Prudniku
ul. Legionów 12 a, 48-200 Prudnik

Prudnik, 06.09.2017 r.



Znak sprawy PZ.5585.4.2017

Egz. Nr 1

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 10.08.2017 r. do 06.09.2017 r.

przez

- 1) kpt. inż. – St. Specjalistę ds. kontrolno-rozpoznawczych KP PSP w Prudniku nr legitymacji służbowej
- 2) bryg. inż. – D-ca JRG Prudnik KP PSP w Prudniku nr legitymacji służbowej
- 3) mł. asp. mgr – St. Specjalista ds. Technicznych KP PSP w Prudniku nr legitymacji służbowej

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniami numer PZ.5585.4.2017 z dnia 07.08.2017 r. oraz z dnia 11.08.2017r., wydanymi przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1

Sieć wodociągowa w miejscowości Szybowice gmina Prudnik - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o. 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1	Dyrektor Techniczny Prokurent

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Prokurent - Dyrektor Techniczny	Brygadzysta - Odczytywacz, monter - Operator stacji pompowej - Mistrz ds. wykonawstwa

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrolą objęto wszystkie hydranty (szt. 63) występujące na sieci wodociągowej w miejscowości Szybowice oraz budynek ujęcia wody z pompownią. Miejscowość Szybowice posiada 1021 mieszkańców (stan 31.12.2016 r.) – zał. nr 1

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

sieć wodociągowa w miejscowości Szybowice - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Wskazanie osoby/podmiotu odpowiedzialnych za realizację obowiązków – podanie danych personalnych stanowiska.
- Dyrektor Techniczny Prokurent

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Sieć wodociągowa w miejscowości Szybowice ma swoje źródło w ujęciu wodnym zlokalizowanym w miejscowości Szybowice. Budowa sieci wykonana była w roku 1989 r. – zał. nr 2

Parametry / dane zostały określone na podstawie informacji zawartych w:

książce obiektu budowlanego - zał. nr 3

Pomiarów wydajności hydrantów dokonano przy użyciu urządzenia pomiarowego HYDRO-TEST-Z MANOMETRY – świadectwo wzorowania oraz dokumentacja techniczno-ruchowa – zał. nr 4 oraz

przy użyciu rządu pomiarowego HYDRO-TEST-Z z elektronicznym urządzeniem pomiarowym – świadectwo wzorowania oraz dokumentacja techniczno-ruchowa – zał. nr 5

Wykonano dokumentację fotograficzną, która została dołączona do sprawy –zał. nr 6

1. Dojazd do budynku pompowni zapewniony drogą utwardzoną.
2. Budynek pompowni wyposażony w Instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych.
3. Budynek pompowni ogrzewany jest elektrycznie.
4. Budynek wyposażony jest w wymagany podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice ABC 6 kg -1 szt., 12 kg 2 szt.). Umiejscowienie sprzętu gaśniczego oznakowane zgodnie z PN. Przegląd techniczny gaśnic ważny do 05.2018 r.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Oświadczenia o zapoznaniu się pracowników z przepisami przeciwpożarowymi wg oświadczenia ustnego kontrolowanego Pana Dyrektora Technicznego Prokurenta, znajdują się w aktach osobowych.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

W ostatnim okresie nie prowadzono kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dot. sieci wodociągowej w miejscowości Szybowice, jak również nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Wyłącznik przeciwpożarowy zlokalizowany na zewnątrz po lewej stronie przy wejściu do budynku, oznakowany zgodnie z PN.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Główny wyłącznik przeciwpożarowy – sprawny –protokół nr -zał. nr 7

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażony w -3 gaśnice ABC (6 kg - 1 szt., 12 kg - 2 szt.) z ważnym przeglądem technicznym do 05.2018 r. Umieszczenie gaśnic oznakowane zgodnie z PN.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Instalacja kominowa
Instalacja elektryczna
Instalacja odgromowa

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Instalacja kominowa-sprawna -protokół- zał. nr 8
Instalacja elektryczna-protokół - zał. nr 9
Instalacja odgromowa protokół – zał. nr 10

Wykaz kontrolowanych hydrantów w miejscowości Szybowice wykonano wg poniższego zestawienia ujętego w tabeli:

Lp.	Data kontroli	Przy posesji nr	Hydrant zewnętrzny nadziemny –n podziemny -p	Hydrant sprawny -s, niesprawny -n	Pomierzone ciśnienie Statyczne [MPa]	Pomierzone ciśnienie Hydrodynamiczne [MPa]	Wydajność [dm ³ /s]	Uwagi
1	10.08.2017 r.	224	n	s	0,48	0,28	8,37	Mieszkaniec n zam. Szybowice ustnie wniósł uwagi dot. nie dokonywania przeglądu hydrantu, ale nie złożył oświadczenia pisemnego
2	10.08.2017 r.	222	n	s	0,44	0,28	8,37	

3	10.08.2017 r.	216b	n	n					Brak wody
4	10.08.2017 r.	211 pola	n	s	0,44	0,32	8,95		
5	10.08.2017 r.	200 pola	n	n	0,42	0,08	4,59		Mała wydajność
6	10.08.2017 r.	195 pola	n	s	0,42	0,34	9,28		
7	10.08.2017 r.	234	n	s	0,48	0,38	9,76		Za krzakami , niewidoczny z drogi
8	10.08.2017 r.	239	n	s	0,46	0,28	8,37		Na posesji
9	10.08.2017 r.	207	n	s	0,42	0,22	7,43		Naprawiony w trakcie kontroli
10	10.08.2017 r.	241	n	s	0,44	0,34	9,28		Na posesji
11	10.08.2017 r.	193	n	s	0,44	0,34	9,28		
12	10.08.2017 r.	188	n	s	0,48	0,34	9,28		W krzakach
13	10.08.2017 r.	RSP	n	n					W krzakach, zerwana zasuwa, nie należy do ZWIK Prudnik
14	10.08.2017 r.	182	n	n					Brak wody
15	10.08.2017 r.	258	n	s	0,40	0,30	8,68		Zasypana zasuwa, zarośnięty w pokrywach, niewidoczny z ulicy
16	10.08.2017 r.	176	n	s	0,44	0,36	9,49		Zasypany zawór - udrożniono
17	10.08.2017 r.	262	n	s	0,38	0,30	8,68		Ogród posesji
18	10.08.2017 r.	170 ogród	n	s	0,42	0,30	8,68		Na posesji
19	10.08.2017 r.	267	n	n					Brak wody
20	10.08.2017 r.	165	n	s	0,40	0,32	8,95		W krzakach
21	10.08.2017 r.	161	n	n					Brak wody
22	10.08.2017 r.	271	p	s	0,40	0,30	8,68		Na posesji
23	10.08.2017 r.	145	n	s	0,40	0,34	9,28		Za krzakami
24	10.08.2017 r.	278a	n	s	0,40	0,30	8,68		Na posesji
25	10.08.2017 r.	138	n	s	0,38	0,28	8,37		Na posesji, cieknie zasuwa
26	10.08.2017 r.	128	p	n					Nie działa
27	10.08.2017 r.	129	n	s	0,4	0,26	8,07		
28	10.08.2017 r.	287	n	n					Uszkodzona zasuwa
29	10.08.2017 r.	111a	n	s	0,36	0,16	6,35		Zakopana pokrywa zasuwy udrożniono
30	10.08.2017 r.	102	n	s	0,38	0,28	8,37		
31	10.08.2017 r.	103	n	n					Uszkodzona zasuwa

32	10.08.2017 r.	297	n	s	0,36	0,28	8,37	
33	10.08.2017 r.	Dawny GS	n	s	0,34	0,24	7,75	Na posesji
34	10.08.2017 r.	Dom kultury	n	s	0,34	0,20	8,07	Na posesji obok WDK w Szybowcach
35	10.08.2017 r.	88	n	s	0,36	0,22	7,43	
36	10.08.2017 r.	307	n	s	0,34	0,26	8,07	Na posesji
37	10.08.2017 r.	81 ogród	n	s	0,36	0,22	7,43	W krzakach i
38	10.08.2017 r.	Tartak	n	s	0,28	0,16	6,35	Na posesji nowy hydrant
39	10.08.2017 r.	56	n	s	0,30	0,18	6,72	
40	16.08.2017 r.	55	n	n	0,22	0,08	4,59	Krzaki , mała wydajność
41	16.08.2017 r.	73	n	s	0,26	0,2	7,08	
42	16.08.2017 r.	szkoła	n	s	0,29	0,2	7,08	
43	16.08.2017 r.	321	n	s	0,29	0,22	7,43	
44	16.08.2017 r.	65a	n	s	0,3	0,2	7,08	
45	16.08.2017 r.	62	n	s	0,3	0,17	6,35	
46	16.08.2017 r.	59	n	s	0,26	0,16	6,35	
47	16.08.2017 r.	324	n	s	0,24	0,22	7,43	
48	16.08.2017 r.	50	n	s	0,26	0,17	6,35	
49	16.08.2017 r.	339	n	n				Zasłonięty przez krzaki
50	16.08.2017 r.	40	n	n				Za budynkami
51	16.08.2017 r.	347	n	s	0,24	0,19	6,72	Zarośnięty ok. 100m od głównej drogi. Dodatkowy nie ujęty w wykazie
52	16.08.2017 r.	35	n	s	0,24	0,12	5,49	Ok. 200 m od głównej drogi
53	16.08.2017 r.	350	n	s	0,24	0,18	6,72	
54	16.08.2017 r.	28	n	s	0,22	0,14	5,93	Za ogrodzeniem na posesji
55	16.08.2017 r.	362	n	n	0,20	0,00		Swobodny wypływ
56	16.08.2017 r.	365/PKS	n	n	0,20	0,00		
57	16.08.2017 r.	19	n	n				Ok. 80 m od głównej drogi brak możliwości odkręcenia
58	16.08.2017 r.	18	n	n				Urwany trzpień zasowy
59	16.08.2017 r.	376	n	n				Niesprawny
60	16.08.2017 r.	380	n	n				Niesprawny brak oznakowania

61	16.08.2017 r.	386	n	s	0,18	0,12	5,49	Zarośnięty , słaba widoczność
62	16.08.2017 r.	5	n	s	0,12	0,10	5,00	Zarośnięty , słaba widoczność
63	16.08.2017 r.	57/58	n	s	0,22	0,12	5,49	
64	16.08.2017 r.	216b	n	s	0,42	0,28	8,37	Po naprawie
65	16.08.2017 r.	239	n	s	0,44	0,38	9,76	Po naprawie
66	16.08.2017 r.	200 pole	s	s	0,42	0,32	10,25	Cieknie po wymianie

W dniu 05.09. 2017 r. dokonano kontroli naprawionych hydrantów, u których odnotowano w dniu 10 i 16.08.2017 r. uwagi, zestawienie wg poniższej tabeli, pozostałe sprawne hydranty bez zmian.

Lp.	Data kontroli	Przy posesji nr	Hydrant zewnętrzny nadziemny – n podziemny -p	Hydrant sprawny -s, niesprawny -n	Pomierzone ciśnienie Statyczne [MPa]	Pomierzone ciśnienie Hydrodynamiczne [MPa]	Wydajność [dm ³ /s]	Uwagi
1	05.09.2017 r.	pompownia	n	s	0,42	0,31	8,93	
2	05.09.2017 r.	216b	n	s	0,40	0,28	8,49	
3	05.09.2017	380	n	s	0,21	0,17	6,56	
4	05.09.2017	376	n	s	0,2	0,11	5,45	cieknie
5	05.09.2017	18	n	s	0,20	0,11	5,24	Na posesji , cieknie
6	05.09.2017	19	p	s	0,22	0,13	5,76	Dodatkowy nie ujęty w wykazie
7	05.09.2017	365/PKS	n	s	0,22	0,17	6,67	
8	05.09.2017	362	n	s	0,25	0,18	6,87	
9	05.09.2017	40	n	s	0,27	0,20	7,08	Na posesji
10	05.09.2017	339	n	s	0,30	0,21	7,43	
11	05.09.2017	55/PKP	n	s	0,24	0,11	5,36	
12	05.09.2017	314	n	s	0,30	0,18	6,72	Hydrant nadziemny w miejsce podziemnego
13	05.09.2017	267	n	s	0,41	0,36	9,50	Dodatkowy nie ujęty w wykazie
14	10.08.2017 r.	103	n	s	0,34	0,23	7,74	Krzaki
15	10.08.2017 r.	287	n	s	0,35	0,31	8,87	Na posesji
16	10.08.2017 r.	128	n	s	0,35	0,22	7,44	
17	10.08.2017 r.	161	n	s	0,39	0,32	9,00	
18	10.08.2017 r.	182	n	s	0,39	0,32	9,00	

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Niesprawność hydrantów szt. 18	<input checked="" type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak oznakowania części hydrantów	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności utrzymywania urządzeń przeciwpożarowych w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Inne ustalenia:

W trakcie prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych wszystkie wykazane uszkodzone hydranty zostały naprawiane pod względem ciśnienia i wydajności, 5 hydrantów przeciekało.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Część hydrantów zlokalizowana jest na ogrodzonych prywatnych posesjach, do których jest utrudniony dostęp jak również w miejscach zasłoniętych przez krzaki, budynki.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 7 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR TECHNICZNY
PRUDNIK
[Podpis]
mgr.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych
[Podpis]
kpt. inf.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniszowskiego 1, 48-200 Prudnik
NIP 755-000-63-59