

PROTOKÓŁ

z kontroli utrzymania sieci wodociągowych wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem stanu technicznego hydrantów zewnętrznych oraz ich wydajności - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku, na podstawie art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) przeprowadził kontrolę, w zakresie wykonywania obowiązku właściwego utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego (Art. 61 Pb) oraz poddawania obiektu wymagany kontrolom okresowym (Art. 62 ust. 1Pb).

W dniu: 08 WRZESNIA 2014
Rodzaj hydrantu: PODZIEMNY
Adres obiektu: PRUDNIK ul. KAROLA MIARKI

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu budowlanego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU JEDYNOOSOBOWA SPÓŁKA GMINY PRUDNIK z o.o. ul. POMIŁOWSKIEGO 1
- PAN - KIEROWNIK DZIAŁU SIĘCI

Kontrolę przeprowadzili:

1. Inspektor nadzoru budowlanego -
2. Inspektor nadzoru budowlanego -

1. Okresowa (co najmniej raz w roku) kontrola stanu technicznej sprawności:
- hydrantu zewnętrznego: (nadziemnego, podziemnego) oraz jego wydajności

HYDRANT PODZIEMNY

- Data dokonanej kontroli: 27.08.2016 R.
- Kontrolę przeprowadził: MISIŃSKI D.S. WYKONAWSTWA

-Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu (nadziemnego, podziemnego, DN 80, DN-100)

ZMIERZONE CIŚNIENIE - 0,38 MPa

-Usytuowanie i oznakowanie (jest /brak)

W ul. KAROLA MIARKI PRZED POSRĘSIĄ NR 43

- Wyniki/ wnioski pokontrolne

HYDRANT PODZIEMNY - PRZEPROWADZONO PRZECIĄD I KONSERWACJĘ SPRAWNY

Dodatkowe informacje:

DŁUGOŚĆ CZYNNEJ SIĘCI RODZICZEJ (BEZ PRZYŁĄCZY) - 48,8 KM.
ul. KAROLA MIARKI - 10 HYDRANTÓW PODZIEMNYCH

2. Wnioski końcowe / nałożone kary: NIE NAŁOŻONO KARY
WŁAŚCICIEL SIĘCI WODOCIĄGOWEJ SPĘŁNIA OBOWIĄZEK O KTÓRYM MOWA W §10 Pkt 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 LIPCA 2009 ROKU.

3. Stwierdza się, że obiekt budowlany (nie jest)* utrzymany w należytych stanie technicznym i estetycznym.
NIE STWIERDZONO NIEPEŁNOŚCI W ZAKRESIE PRZECIĄDZANIA PRZEDESIĘCZONYM PRZY BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCYM UTRZYMANIE HYDRANTU WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM
PROWADZONA JESI Książka obiektu budowlanego założona w dniu 01.09.2014 roku.

4. Pobrano załączniki liczb(tak/nie)*

NIE POBRANO

Protokół został odczytany i podpisany:

PRUDNIK
(miejscowość)

dnia

08.09.2017

(data)

KONTROLUJĄCY

Inspektor
Nadzoru Budowlanego

1) 


Inspektor
Nadzoru Budowlanego


2) 

1

PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA
LUB ZARZĄDCY

KIEROWNIK
DZIAŁU SIĘCI

1) 

2) 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Pomiatowskiego 1, 48-200 Prudnik
NIP 755-000-63-59

PROTOKÓŁ

z kontroli utrzymania sieci wodociągowych wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem stanu technicznego hydrantów zewnętrznych oraz ich wydajności - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku, na podstawie art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) przeprowadził kontrolę, w zakresie wykonywania obowiązku właściwego utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego (Art. 61 Pb) oraz poddawania obiektu wymagany kontrolom okresowym (Art. 62 ust. 1Pb).

W dniu: 08. WRZESNIA 2014
Rodzaj hydrantu: PODZIEMNY
Adres obiektu: PRUDNIK UL. KAROLA MIARKI

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu budowlanego: ZAKŁAD WODOCIĄGOWY I KANALIZACJI W PRUDNIKU JEDNOSPÓBNA SPÓŁKA GMINY PRUDNIK - z o. ul. POWIATOWSKIEGO 1
- PRN
- KIEROWNIK DZIAŁU SIĘCI

Kontrolę przeprowadzili:

1. Inspektor nadzoru budowlanego -
2. Inspektor nadzoru budowlanego -

1. Okresowa (co najmniej raz w roku) kontrola stanu technicznej sprawności:
- hydrantu zewnętrznego: (nadziemnego, podziemnego) oraz jego wydajności

HYDRANT PODZIEMNY

- Data dokonanej kontroli: 27.09.2016 R.
- Kontrolę przeprowadził: ... - MISIŃSKI D/S WYKONAWSTWA

-Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu (nadziemnego, podziemnego, DN 80, DN-100)

ZMIERZONE CIŚNIENIE - 0,4 MPa

-Usytuowanie i oznakowanie (jest /brak)

W UL. KAROLA MIARKI PRZED POSADZĄ NR 99.

- Wyniki/ wnioski pokontrolne

HYDRANT PODZIEMNY SPRAWNY - PRZEPROWADZONO PRZEGLĄD I KONSERWACJĘ.

Dodatkowe informacje:

DLUGOŚĆ CZYNNEJ SIĘCI ROZDZIELCZEJ (BEZ PRZYŁĄCZY) - 48,8 KM.
UL. KAROLA MIARKI - 10 SZL. HYDRANTÓW PODZIEMNYCH.

2. Wnioski końcowe / nałożone kary: NIE NAŁOŻONO KARY
WŁAŚCICIEL SIĘCI WODOCIĄGOWEJ DOPĘŁNIA WYMAGANI OKRESIOWYCH
W § 10 PKI 13. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009 ROKU.

3. Stwierdza się, że obiekt budowlany (nie jest)* utrzymany w należytym stanie technicznym i estetycznym.
NIE STwierdzono nieprawidłowości w zakresie przepisów
GMINA PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE
HYDRANTU WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM.
PRZEWODZONA JEST KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO ZALOŻONA
W DNIA 01.09.2014 ROKU.

4. Pobrano załączniki liczb(tekst)nie)*

NIE POBRANO.

Protokół został odczytany i podpisany:

PRUDNIK
(miejsowość)

dnia

08.09.2017
(data)

KONTROLUJĄCY

Inspektor
Nadzoru Budowlanego
1)
Inspektor
Nadzoru Budowlanego
2)
)

PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA
LUB ZARZĄDCY

KIEROWNIK
DZIAŁALNOŚCI
1)
2)

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI w PRUDNIKU
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
NIP 755-000-63-59

PROTOKÓŁ

z kontroli utrzymania sieci wodociągowych wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem stanu technicznego hydrantów zewnętrznych oraz ich wydajności - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku, na podstawie art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) przeprowadził kontrolę, w zakresie wykonywania obowiązku właściwego utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego (Art. 61 Pb) oraz poddawania obiektu wymagającym kontrolom okresowym (Art. 62 ust. 1Pb).

W dniu: 08. WRZEŚNIA 2017

Rodzaj hydrantu: PODZIEMNY

Adres obiektu: PRUDNIK UL. KAROLA MIARKI

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU JEDNOSOBOBOWY
SPÓŁKA GMINY PRUDNIK Z S. O. UL. POMIATOŃSKIEGO 1
PRUDNIK - KIEROWNIK DZIAŁU SIĘCI

Kontrolę przeprowadzili:

1. Inspektor nadzoru budowlanego -
2. Inspektor nadzoru budowlanego -

1. Okresowa (co najmniej raz w roku) kontrola stanu technicznej sprawności:
 - hydrantu zewnętrznego: (nadziemnego, podziemnego) oraz jego wydajności

HYDRANTY PODZIEMNE

- Data dokonanej kontroli: 27. 09. 2016 D

- Kontrolę przeprowadził: MISTRZ J.B. WYKONAWSIWA

-Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego mierzona na zawrze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu (nadziemnego, podziemnego, DN 80, DN-100)

ZMIERZONE CIŚNIENIE - 0,4 MPa

-Usytuowanie i oznakowanie (jest /brak)

W UL. KAROLA MIARKI PRZED POSESJĄ NR 50.

- Wyniki/ wnioski pokontrolne

HYDRANTY SPRAWNE - PRZEPROWADZONO PRZECIĄD I KONSERWACJĄ

Dodatkowe informacje:

DLUGOŚĆ CZYNNYCH SIĘCI RODZIELCZYJ (BEZ PRZYŁĄCZY) - 48,8 KM.
UL. KAROLA MIARKI - 10 HYDRANTÓW PODZIEMNYCH

2. Wnioski końcowe / nałożone kary: NIE NALOŻONO KARY.

WŁAŚCICIEL SIĘCI WODOCIĄGOWEJ SPŁANIA OBOWIĄZEK O KTOREK
MOWA W §10 PKI 13 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WĘWNETRZNYCH
I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009 R OKU.

3. Stwierdza się, że obiekt budowlany (nie jest)*utrzymany w należywym stanie technicznym i estetycznym.
NIE STwierdzono niedraśdności w zakresie przestrzegania prze-
pisów prawa budowlanego, obejmujących utrzymanie hydrantów
we właściwym stanie technicznym.
PRZEWODZONA JESI KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO ZALOŻONA
W DNIA 01.09.2014 ROKU.

PROTOKÓŁ

z kontroli utrzymania sieci wodociągowych wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem stanu technicznego hydrantów zewnętrznych oraz ich wydajności - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku, na podstawie art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) przeprowadził kontrolę, w zakresie wykonywania obowiązku właściwego utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego (Art. 61 Pb) oraz poddawania obiektu wymaganym kontrolom okresowym (Art. 62 ust. 1Pb).

W dniu: 08 WRZEŚNIA 2016
Rodzaj hydrantu: PODZIEMNY
Adres obiektu: DĘBOWIEC, GMINA PRUDNIK

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu budowlanego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU JEDNOSOBOWA SPÓŁKA GMINY PRUDNIK Z O.O. ul. POMIATOŃSKA 1
- PBN
- KIEROWNIK DZIAŁU SIĘCI

Kontrolę przeprowadzili:

1. Inspektor nadzoru budowlanego -
2. Inspektor nadzoru budowlanego -

1. Okresowa (co najmniej raz w roku) kontrola stanu technicznej sprawności:
 - hydrantu zewnętrznego: (nadziemnego, podziemnego) oraz jego wydajności

HYDRANT PODZIEMNY

- Data dokonanej kontroli: 20. 09. 2016 R.
- Kontrolę przeprowadził: MISTRZ D/S WYKONAWSIWA

-Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu (nadziemnego, podziemnego, DN 80, DN-100)

ZMIERZONIE CIŚNIENIE - 0,3 MPa

-Usytuowanie i oznakowanie (jest /brak)

DĘBOWIEC - PARKING

- Wyniki/ wnioski pokontrolne

HYDRANT PODZIEMNY SPRAWNY - PRZEPROWADZONO PRZEGLĄD I KONSERWACJĘ.

Dodatkowe informacje:

DLUGOŚĆ CZYNNY SIĘCI ROZDZIELCZOJ (BEZ PRZYŁĄCZY) - 1,8 KM.
W MIEJSCOWOŚCI DĘBOWIEC - 9 SZT. HYDRANTÓW PODZIEMNYCH

2. Wnioski końcowe / nałożone kary: NIE NAŁOŻONO KARY
WŁAŚCICIEL SIĘCI WODOCIĄGOWEJ DOPŁĘCIA WYMAGAN OKREŚLONYCH
W § 10 Pkt 13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
I Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku

3. Stwierdza się, że obiekt budowlany (nie, jest)* utrzymany w należytym stanie technicznym i estetycznym,
NIE STWIERDZA SIĘ NIEPRACUJĄCOSC W ZAKRESIE PRZESIRZEGANIA
PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO OBWIĄZUJĄCYM WIRZNIANIE
HYDRANTU WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM.
PRACOWADZA IBSI Książka obiektu budowlanego złożona
w dniu 01. 09. 2014 roku.

4. Pobrano załączniki liczb(tak/nie)*
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NIE POBRANO

Protokół został odczytany i podpisany:

DEBOWIEC dnia 08.08.2017
(miejscowość) (data)

KONTROLUJĄCY

Inspektor
Nadzoru Budowlanego
1)
.....

Inspektor
Nadzoru Budowlanego
2)
.....

PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA
LUB ZARZĄDCY

KIEROWNIK
DZIAŁALNOŚCI
1)
.....
2)
.....

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU
Jednosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
NIP 755-000-63-59

PROTOKÓŁ

z kontroli utrzymania sieci wodociągowych wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem stanu technicznego hydrantów zewnętrznych oraz ich wydajności - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku, na podstawie art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) przeprowadził kontrolę, w zakresie wykonywania obowiązku właściwego utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego (Art. 61 Pb) oraz poddawania obiektu wymaganym kontrolom okresowym (Art. 62 ust. 1Pb).

W dniu: 08 WRZEŚNIA
Rodzaj hydrantu: PODZIEMNY
Adres obiektu: DEBOWIEC - GMINA PRUDNIK

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu budowlanego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU JEDNOSPÓBNA SPOŁKA GMINY PRUDNIK Z O.O. ul. POPIATOWSKIEGO 1
- PAN - KIEROWNIK DZIAŁU SIECI.

Kontrolę przeprowadzili:

1. Inspektor nadzoru budowlanego -
2. Inspektor nadzoru budowlanego -

1. Okresowa (co najmniej raz w roku) kontrola stanu technicznej sprawności :
- hydrantu zewnętrznego: (nadziemnego, podziemnego) oraz jego wydajności

HYDRANT PODZIEMNY

- Data dokonanej kontroli: 20. 09. 2016 R.
- Kontrolę przeprowadził: MISTRZ D/S WYKONAWSTWA

-Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu (nadziemnego, podziemnego, DN 80, DN-100)

ZMIERZONE CIŚNIENIE - 0,28 MPa

-Usytuowanie i oznakowanie (jest /brak)

W DRODZE PUBLICZNEJ PRZED POSRSTĄ NR 6A

- Wyniki/ wnioski pokontrolne

HYDRANT PODZIEMNY SPRAWNY - PRZEPROWADZONO PRZECIĄD I KONSERWACJĘ

Dodatkowe informacje:
DŁUGOŚĆ CZYNNEJ SIECI ROZDZIELCZKI (BEZ PRZYŁĄCZY) - 1,8 KM.
W MIEJSKOWOŚCI DEBOWIEC - 3 SZT. HYDRANTÓW PODZIEMNYCH

2. Wnioski końcowe / nałożone kary: NIE NAŁOŻONO KARY.
WŁAŚCICIEL SIECI WODOCIĄGOWEJ DOPRENIĄ WYMAGANIA OKREŚLONE W §10 PKI.13 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WNEĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009 ROKU.

3. Stwierdza się, że obiekt budowlany (nie, jest)* utrzymany w należyтым stanie technicznym i estetycznym.
NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE PRZESIRZE - GANIA PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, OBEJMUJĄCYM UTRZYMANIE HYDRANTU PODZIEMNEGO WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM. PROWADZONA JEST KSIĄŻKA OBIĘTKI BUDOWLANEGO ZAWOZONĄ W DNIE 01. 09. 2014 ROKU

4. Pobrano załączniki liczb(jak nie)*
.....
.....
.....
.....
.....

NIE POBRANO

Protokół został odczytany i podpisany:

DEBOWIEC, dnia 08.09.2017
(miejscowość) (data)

KONTROLUJĄCY

Inspektor
Nadzoru Budowlanego

1)

Inspektor
Nadzoru Budowlanego

2)

PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA
LUB ZARZĄDCY

KIEROWNIK
DZIAŁU SEKCJI

1)

2)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
NIP 755-000-63-59

PROTOKÓŁ

z kontroli utrzymania sieci wodociągowych wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem stanu technicznego hydrantów zewnętrznych oraz ich wydajności - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku, na podstawie art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) przeprowadził kontrolę, w zakresie wykonywania obowiązku właściwego utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego (Art. 61 Pb) oraz poddawania obiektu wymagającym kontrolom okresowym (Art. 62 ust. 1Pb).

W dniu: 08. WRZEŚNIA 2014
Rodzaj hydrantu: PODZIEMNY
Adres obiektu: CHOCIM - GMINA PRUDNIK

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego: ZAKŁAD WODOCIĄGOWY I KANALIZACJI W PRUDNIKU JEDNOSPÓBNA SPÓŁKA GMINY PRUDNIK Z O.O. UL. POWIATOWSKIEGO 1 - PRAN - KIEROWNIK ZIĄTU SIĘCI

Kontrolę przeprowadzili:

1. Inspektor nadzoru budowlanego -
2. Inspektor nadzoru budowlanego -

1. Okresowa (co najmniej raz w roku) kontrola stanu technicznej sprawności:
 - hydrantu zewnętrznego: (nadziemnego, podziemnego) oraz jego wydajności

HYDRANT PODZIEMNY

- Data dokonanej kontroli: 20. 09. 2016 R
- Kontrolę przeprowadził: MISTRZ D/S WYKONAWSTWA

-Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu (nadziemnego, podziemnego, DN 80, DN-100)

ZMIERZONE CIŚNIENIE - 0,78 MPa

-Usytuowanie i oznakowanie (jest /brak)

CHOCIM - DOKUPOWIA WODY

- Wyniki/ wnioski pokontrolne

HYDRANT PODZIEMNY SIPIKOWY - PRZEPROWADZONO PRZEBUD I KONSERWACJE BIEŻĄCA

Dodatkowe informacje:

DLUGOSC CZYNNEJ SIĘCI ROZDZIELCZEJ (BEZ PRZELĄCZY) Z PRUDNIKA DO POMPOWNI WODY - 1,5 KM.

2. Wnioski końcowe / nałożone kary: NIE NAŁOŻONO KARY.
WŁAŚCICIEL SIĘCI WODOCIĄGOWEJ DOKŁADNIA UŚYMACANIA OKREŚLONE W 810 PKT. 13 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WĘWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 24 LIPCA 2009 ROKU.

3. Stwierdza się, że obiekt budowlany (nie jest)* utrzymany w należyтым stanie technicznym i estetycznym.
NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE PRZESIRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, OBEJMUJĄCYM UTRZYMANIE HYDRANTU PODZIEMNEGO WÓR WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM. PRZEWADZONA JEST KONTROLA OBIEKTU BUDOWLANEGO ZAŁOŻONA W DNIE 01. 09. 2014 ROKU.

4. Pobrano załączniki liczb (tak/nie)*
..... NIE DOBRANO
.....

Protokół został odczytany i podpisany:

..... CHOCIM dnia 08.09.2017
(miejscowość) (data)

KONTROLUJĄCY

1)
in. Meko:
Nadzor. Budowlanego
2)
Inspektor
Nadzor. Budowlanego
|

PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA
LUB ZARZĄDCY

KIEROWNIK
DZIAŁALNOŚCI
1)
2)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
NIP 755-000-63-59

PROTOKÓŁ

z kontroli utrzymania sieci wodociągowych wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem stanu technicznego hydrantów zewnętrznych oraz ich wydajności - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku, na podstawie art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r.; poz. 1332) przeprowadził kontrolę, w zakresie wykonywania obowiązku właściwego utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego (Art. 61 Pb) oraz poddawania obiektu wymaganym kontrolom okresowym (Art. 62 ust. 1Pb).

W dniu: 08 WRZEŚNIA 2017R
Rodzaj hydrantu: HYDRANT NADZIEMNY
Adres obiektu: SZYBOWICE NA POSESJI NR 241

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu budowlanego: ZAKŁAD WODOCIĄGOWY I KANALIZACJI W PRUDNIKU JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA GMINY PRUDNIK, UL. POWIATOWSKIEGO NR 1
KIER. DZ. SIĘĆ

Kontrolę przeprowadzili:

1. Inspektor nadzoru budowlanego -
2. Inspektor nadzoru budowlanego -

1. Okresowa (co najmniej raz w roku) kontrola stanu technicznej sprawności:
 - hydrantu zewnętrznego: (nadziemnego, podziemnego) oraz jego wydajności

HYDRANT NADZIEMNY

- Data dokonanej kontroli: 10.08.2017R.

- Kontrole przeprowadził: knf.

- Związek PRUDNIK

- KP PSP

- Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu (nadziemnego, podziemnego, DN 80, DN-100)

KONTROLA WYKAZAŁA CIŚNIENIE STATYCZNE - 0,44 MPa, HYDRODYNAMICZ. - 0,34 MPa,
I WYDAJNOŚĆ - 9,28 dm³/s.

- Usytuowanie i oznakowanie (jest / brak)

HYDRANT USYTUOWANY JEST W SZYBOWICACH NA POSESJI NR 241

- Wyniki / wnioski pokontrolne: HYDRANT SPRAWNY - PRZEPROWADZONA KONTROLA

1. KONSERWACJA.

W TRAKCIE KONTROLI SPRAWDZONE I WYKAZANE HYDRANTY NIESPRAWNE (USZKODZONE) - ZOSTAŁY NAPRAWIONE.

Dodatkowe informacje: KOMUNIA PRZEPROWADZIŁA KONTROLĘ WSZYSTKICH 63 SZT. HYDRANTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BUD. WYCIĄK WODY Z POMPOWNIĄ I W DN. 10.08 - 16.08.2017R. W DN. 05.09.2017R. DOŁOŻANO PODWYŻSZEJ KONTROLI 18 HYDRANTÓW WSKAZANYCH DO LIT. PRAWY. HYDRANTY ZOSTAŁY NAPRAWIONE - SĄ SPRAWNE.

2. Wnioski końcowe / nałożone kary:

WIE NADZORU KAR.

WŁAŚCICIEL SIĘCI WODOCIĄGOWEJ DOPEŁNIA OBOWIĄZKI PODDAWANIA PRZEGŁOSU I KONSERWACJI HYDRANTU ZGODNIE Z § 10 Pkt 13 Rozporządzenia MSWiA z dn. 24 lipca 2009r.

- DŁUGOŚĆ SIĘCI CYNKOWEJ ROZDZIELCZEJ (BEZ PRZYŁĄCZU) - 18,8 KM,

3. Stwierdza się, że obiekt budowlany (nie, jest)* utrzymany w należytym stanie technicznym i estetycznym. NIE STWIERDZONO WYSTĘPOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO OBIEKTIEM WYTWARZANIE HYDRANTU WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM. PROWADZONA JEST KSIĄŻKA OBIEKTU - ZAŁOŻONA DN. 01.09.2014R.

PROTOKÓŁ

z kontroli utrzymania sieci wodociągowych wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem stanu technicznego hydrantów zewnętrznych oraz ich wydajności - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku, na podstawie art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) przeprowadził kontrolę, w zakresie wykonywania obowiązku właściwego utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego (Art. 61 Pb) oraz poddawania obiektu wymagany kontrolom okresowym (Art. 62 ust. 1Pb).

W dniu: 08 WRZEŚNIA 2017
Rodzaj hydrantu: HYDRANT NADZIEMNY
Adres obiektu: SZYBOWICE PRZY POSESJI NR 193

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI JEDNOSPÓRZÓWA SPÓŁKA GMINA PRUDNIK Z O.O. UL. PONIATOWSKIEGO 1
KIER. DR. SIECI

Kontrolę przeprowadzili:

1. Inspektor nadzoru budowlanego -
2. Inspektor nadzoru budowlanego -

1. Okresowa (co najmniej raz w roku) kontrola stanu technicznej sprawności:
 - hydrantu zewnętrznego: (nadziemnego, podziemnego) oraz jego wydajności
HYDRANT NADZIEMNY

- Data dokonanej kontroli: 10.08.2017R

- Kontrole przeprowadził: Kbt.

KPPSP

- Związek PRUDNIK

KPPSP

-Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu (nadziemnego, podziemnego, DN 80, DN-100)

CISNIENIE STATYCZNE - 0,44 MPa, HYDRODYNAMICZNE - 0,34 MPa i WYDAJNOŚĆ - 9,28 dm³/s

-Usytuowanie i oznakowanie (jest /brak)

USYTUOWANY W SZYBOWICACH PRZY POSESJI NR 193

- Wyniki/ wnioski pokontrolne

HYDRANT SPRAWNY - PRZEPROWADZONA KONTROLA I KONSERWACJA

- W TRAKCIE PROWADZONYCH CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZROZNAWCZYCH SPRAWDZONE WYKAZANE W SZYBOWICACH HYDRANTY USZKODZ. ZOSTAŁY NAPRAWIONE
Dodatkowe informacje: W W KOLENIA PRZEPROWADZONA KONTROLA WSZYSTKICH HYDRANTÓW W KOLEI 63 SZT. WYSTĘPUJĄCE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ W SZYBOWICACH, ORAZ BEZ WYCEGA WODY Z POMPOWNI. KONTROLĘ PRZEPROWADZONO W DN. 10.08. - 16.08.2017. W DN. 05.09.2017 DOKONANO PONDWNET. KONTROLI HYDRANTÓW NAPRAWIONYCH WYKAZANYCH W W W KONTROLI.

2. Wnioski końcowe / nałożone kary:

NIE NAŁOŻONO KARY

WŁAŚCICIEL SIECI WODOCIĄGOWEJ DOPŁENIA OBOWIĄZKU Poddawania przedglądu i konserwacji hydrantu, ZGODNIE Z § 10 Pkt 13 Rozporządzenia MSWiA z DN. 24 LIPCA 2009 R.
DŁUGOŚĆ CYNNEJ SIECI ROZDZIELENI (BEZ PRZYŁĄCÓW) - 18,8 KM.

3. Stwierdza się, że obiekt budowlany (nie jest)* utrzymany w należytych stanie technicznym i estetycznym. NIE STwierdzono występowania nieprawidłowości w zakresie przestępczania przepisów prawa budowlanego, obejmujących utrzymanie hydrantu we właściwym stanie technicznym.

PROWADZONA JEST KSIĄŻKA OBIEKTU, ZATYTOWANA DN. 01.09.2017R.

PROTOKÓŁ

z kontroli utrzymania sieci wodociągowych wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem stanu technicznego hydrantów zewnętrznych oraz ich wydajności - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku, na podstawie art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) przeprowadził kontrolę, w zakresie wykonywania obowiązku właściwego utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego (Art. 61 Pb) oraz poddawania obiektu wymaganym kontrolom okresowym (Art. 62 ust. 1Pb).

W dniu: 08 WRZEŚNIA 2017R.
Rodzaj hydrantu: HYDRANT NADZIEMNY
Adres obiektu: SZYBOWICE PRZY POSESJI NR 170 (ogrod)

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu budowlanego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI MEDNOSOB. SPÓŁKA GÓLNY Z O.O.
UL. PONIATOWSKIEGO NR 1, PRUDNIK
- KIER. DZ. SIĘCI

Kontrolę przeprowadzili:

1. Inspektor nadzoru budowlanego -
2. Inspektor nadzoru budowlanego -

1. Okresowa (co najmniej raz w roku) kontrola stanu technicznej sprawności:
- hydrantu zewnętrznego: (nadziemnego, podziemnego) oraz jego wydajności

HYDRANT NADZIEMNY

- Data dokonanej kontroli: 10.08.2017R.

- Kontrole przeprowadził: Kpt.

ZWIK PRUDNIK

KP PSP

-Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu (nadziemnego, podziemnego, DN 80, DN-100)

KONTROLA WYKAZAŁA - CIŚNIENIE STATYCZNE - 0,42 MPa, HYDRODYNAMICZNE - 0,30 MPa i WYDAJNOŚĆ - 8,68 dm³/s.

-Usytuowanie i oznakowanie (jest /brak)

HYDRANT USYTUOWANY W SZYBOWICACH PRZY POSESJI NR 170 (NA POSESJI OGROD)

- Wyniki/ wnioski pokontrolne: HYDRANT SPRAWNY - PRZEPROWADZONA KONTROLA I KONSERWACJA.

W TRAKCIE PRZEWADZONYCH CZYNNOŚCI KONTROLI - ROZPOZNAWZONYCH WYKAZANE I SPRAWDZONE HYDRANTY USZKODZONE - ZOSTAŁY NAPRAWIONE.

Dodatkowe informacje: KOMUNIA PRZEPROWADZIŁA KONTROLĘ WSZYŚCICH HYDRANTÓW W MIEJSCU 63 SET WYSTĘPUJĄCE NA SIĘCI WODOCIĄGOWEJ ORAZ 13 WD. WIECZA WODNY Z POMPOWNIĄ, W DN. 10.08 + 16.08.2017R. W DN. 05.09. 2017R. DOKO- NANO PONÓWNEJ KONTROLI 18 HYDRANTÓW WOLKA ZASTYCH DO NAPRAWY. HYDRANTY ZOSTAŁY NAPRAWIONE - SĄ SPRAWNE.

2. Wnioski końcowe / nałożone kary: NIE NAŁOŻONO KAR.

WŁAŚCICIEL SIĘCI WODOCIĄGOWEJ DOPĘŁNIA OBOWIĄZKI PODDAWANIA PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI HYDRANTÓW ZGODNIE Z § 10 PWT 13 ROZPORZĄDZENIA MSWiA Z DN. 24 LIPCA 2009R.

- Długość rozdzielczej sieci czynnej (bez przyłączeń) - 18,8 km.

3. Stwierdza się, że obiekt budowlany (nie jest)* utrzymany w należyтым stanie technicznym i estetycznym.

NIE STwierdzono występowania nieprawidłowości w zakresie prze- STRZEŻANIA PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, OBEJMĄCYMI UTRZY- MANIE HYDRANTU NADZIEMNEGO WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZ- NYM. PRZEWADZONA JEST KSIĄŻKA OBIEKTU - ZALOŻONA DN. 01.09. 2014R.

4. Pobrano załączniki liczb(tak/nie)*.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NIE POBRANO

Protokół został odczytany i podpisany:

..... PRUDNIK dnia 08.09.2017
(miejscowość) (data)

KONTROLUJĄCY

inspektor
Nadzoru Budowlanego

1)
v

inspektor
Nadzoru Budowlanego

2)
|

PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA
LUB ZARZĄDCY

KIEROWNIK
DEKALUSTYKI

1)

2)

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w PRUDNIKU
Jednosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
NIP 755-000-63-59

PROTOKÓŁ

z kontroli utrzymania sieci wodociągowych wykorzystywanych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem stanu technicznego hydrantów zewnętrznych oraz ich wydajności - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Prudniku, na podstawie art. 81a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332) przeprowadził kontrolę, w zakresie wykonywania obowiązku właściwego utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego (Art. 61 Pb) oraz poddawania obiektu wymaganym kontrolom okresowym (Art. 62 ust. 1Pb).

W dniu: 08 WRZEŚNIA 2017R
Rodzaj hydrantu: HYDRANT NADZIEMNY (PO NAPRAWIE)
Adres obiektu: SZYBOWICE PRZY POSESI NR 239

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU JEDNOSOBOWA SPÓŁKA GMINY PRUDNIK o.s. PODIATWERSKIEGO 1
KIER. DZ. SIECI

Kontrolę przeprowadzili:

1. Inspektor nadzoru budowlanego -
2. Inspektor nadzoru budowlanego -

1. Okresowa (co najmniej raz w roku) kontrola stanu technicznej sprawności:

- hydrantu zewnętrznego: (nadziemnego, podziemnego) oraz jego wydajności

HYDRANT NADZIEMNY

- Data dokonanej kontroli 16.08.2017

- Kontrole przeprowadził: Kpt.

- ZWIĘK PRUDNIK I

KP P&P
L- ZWIĘK PRUDNIK

-Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu (nadziemnego, podziemnego, DN 80, DN-100)

KONTROLA WYKAZAŁA - CIŚNIENIE STATYCZNE - 0,44 MPa, HYDRODYNAMICZNE - 0,38 MPa i WYDAJNOŚĆ - 9,76 dm³/s

-Usytuowanie i oznakowanie (jest /brak)

HYDRANT USYTUOWANY JEST W SZYBOWICACH PRZY POSESI NR 239

- Wyniki/ wnioski pokontrolne HYDRANT PO DOKONANEJ NAPRAWIE SPRAWNY, PRZEPROWADZONA KONTROLA I KONSERWACJA, W TRAKCIE KONTROLI SPRAWDZONE I WYKAZANE HYDRANTY USZKODZONE - ZOSTAŁY NAPRAWIONE

Dodatkowe informacje: KONTROLA PRZEPROWADZONA KONTROLA WSZYSTKICH 63 SZT. HYDRANTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ BEZD. REZERW. WODY Z POMPOWNIA, W DN. 10.08. - 16.08.2017R, PONOWNIE W DN. 05.09.2017R, DOKONANO KONTROLI 18 HYDRANTÓW WSKAZAJĄCYCH DO NAPRAWY, USZKODZONE HYDRANTY ZOSTAŁY NAPRAWIONE - SĄ SPRAWNE.

2. Wnioski końcowe / nałożone kary: NIE NAŁOŻONO KARY
WŁAŚCICIEL SIECI WODOCIĄGOWEJ DOPEŁNIA OBOWIĄZEK PODDAWANIA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI HYDRANTU ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MSWiA Z DN. 24 LIPCA 2009R, § 10 Pkt 13
- DŁUGOŚĆ ROZDZIELCZEJ SIECI CIĄGNEJ (BEZ PRZELĄCZEJ) - 18,8 KM.

3. Stwierdza się, że obiekt budowlany (nie, jest)* utrzymany w należytym stanie technicznym i estetycznym. NIE STwierdzono występowania nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów prawa budowlanego obejmujących utrzymywanie hydrantu we właściwym stanie technicznym.

PRZEWADZONA JEST KSIĄŻKA OBIEKTU - ZAŁOŻONA DN. 01.09.2014R

4. Pobrano załączniki liczb(tak/nie)*
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NIE POBRANO

Protokół został odczytany i podpisany:

..... PRUDNIK dnia 08.09.2017
(miejscowość) (data)

KONTROLUJĄCY

PRZEDSTAWICIEL WŁAŚCICIELA
LUB ZARZĄDCY

Inspektor
Nadzoru Budowlanego
[Signature]

KIEROWNIK
ZALU
[Signature]

1) v
.....

1) *[Signature]*
.....

2) Inspektor
Nadzoru Budowlanego
[Signature]

2)
.....

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PRUDNIKU
Jednocosnowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
NIP 755-000-63-59